



# Anlage 1

## Grundrissdarstellung der betroffenen Decken- und Stützenbereiche mit erhöhter Chloridbelastung

Potentialfeldmessung Ebene 3  
 mit Feststellung der unvorhergesehenen technischen notwendigen Maßnahme:  
 Erneuerung Hösch-Additiv-Decke (Ebene 3)



Erhöhter Chlorideintrag Ebene 0 und Ebene 1 im Stützenanschlussbereich  
 mit Feststellung der unvorhergesehenen technischen notwendigen Maßnahme:  
 Erneuerung \_ Instandsetzung Sockelbereich (Ebene 0 und Ebene 1)



Grundrissausschnitt Ebene 0 und Ebene 1:

