Innenhof
121.63 m²

A

Legende Brandschutztüren:
FH: feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss
RS: rauchdichter und selbstschließender Abschluss gem. DIN 18095

Best. Tür prüfen ob FH-RS

Brandschutz
lichte Breite 1,86 m, lichte Höhe 2,29m
Entrauchungsfläche 4,2 m² > 3,2m²

Best. Tür prüfen ob FH

Best. Tür prüfen ob FH

lichte Breite 2,00 m,
lichte Höhe 2,29m

Pausenhalle
162.60 m²

Treppenraum
31.31 m²

Best. Tür prüfen ob FH-RS

Best. Tür prüfen ob FH-RS

prüfen, ob Bedienstelle Rauchableitungsöffnung OG vorhanden

22.33
Staubwand, allseitig staubdicht, raumhoch ca. 3.01m

10 | 24 | 24

5.63 | 3.21⁵ | 3.38 | 2.43 | 2.01 | 5.09

Technik
14.81 m²

Best. Tür prüfen ob FH-RS

1.03 | 1.13⁵ 2.13⁵ FH-RS | 4.39 | 1.13⁵ 2.13⁵ | 2.56 | 1.01 2.13⁵ | 3.97 | 2.01 | 2.56⁵ | 1.01 2.13⁵ | 1.51⁵

1.13⁵ 2.13⁵

37⁵

Mensa neu
85.76 m²

3.33⁵

1.39⁵ Höhe?

1.50

1.05⁵

Küche
23.45 m²

Spülküche
24.67 m²

WC B
5.29 m²

Elektro
5.30 m²

Trockenlager
6.62 m²

Gemüsekühlung
7.72 m²

WC M
13.27 m²

WC J
10.80 m²

Tiefkühlung
7.24 m²

Mensa
100.64 m²

Pausenhalle
135.19 m²

Best. Tür prüfen ob FH

Provisorium Spülküche

Pausenverkauf
8.58 m²

Best. Tür prüfen ob FH

Fluchtweg
Notausstiegsfenster:
lichte Höhe: 2,0m > 1,0m
lichte Breite: 0,66m > 0,6m
Brüstungshöhe: 1,09m < 1,2m

25 | 2.84⁵ | 11⁵ | 5.80⁵ | 25

25

2.40

Lageplan 1:2000