

STELLUNGNAHME 2018-07-019 öffentlich	Referat	Referat VI
	Amt	Tiefbauamt
	Amtsleiter/in	Herr Hoferer
	Telefon	3 05-23 40
	Telefax	3 05-23 42
	E-Mail	walter.hoferer@ingolstadt.de
Datum	10.09.2018	

Gremium	Sitzung am (falls bekannt)
Bezirksausschuss VII-Etting	26.06.2018

Beratungsgegenstand

Unfallgefahr in der neuen Radunterführung:

In der neuen Radunterführung waren in den letzten Wochen sehr viele „Fastunfälle“ festzustellen. Gefahrenstelle ist die Kurve in der Unterführung. Insbesondere Radfahrer, die aus südlicher Richtung bergab die Unterführung befahren, schneiden die Kurve, was die erhöhte Unfallgefahr verursacht.

In vergleichbaren Unterführungen wurden deswegen gebogene Spiegel eingebaut, welche einen Blick um die Kurve ermöglichen. Es muss der Einbau eines solchen Spiegels geprüft werden. Bei positiver Bewertung soll ein Spiegel zeitnah eingebaut werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Maßnahme wurde bereits umgesetzt.

gez.

Walter Hoferer
Amtsleiter Tiefbau