

<b>STELLUNGNAHME</b>  <b>2017-04-016</b> öffentlich	Referat	Referat VII
	Amt	Verkehrsmanagement und Geoinformation
	Amtsleiter/in	Herr Wegmann
	Telefon	3 05-2321
	Telefax	3 05-2330
	E-Mail	johannes.wegmann@ingolstadt.de
Datum	21.03.2017	

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am (falls bekannt)</b>
Bezirksausschuss IV-Südost	

### **Beratungsgegenstand**

Tankstelle Bavaria Petrol an der Südlichen Ringstraße

### **Stellungnahme der Verwaltung:**

Der Bezirksausschuss hat um Prüfung gebeten, ob in der Südlichen Ringstraße durch Anbringung von Leitborden und Baken – ähnlich wie im Bereich Münchener Straße/Rankestraße – das Linksabbiegen in die Bavaria Petrol Tankstelle unterbunden werden kann.

Verkehrssicherheitsmäßig ist die Anbringung solcher Leitelemente an dieser Stelle nicht geboten. Dieser Bereich der Südlichen Ringstraße sowie das Ein- und Ausbiegen in die Tankstelle sind nicht unfallauffällig. Die vorhandene Markierung mit einem Doppelstrich aus zwei durchgehenden Schmalstrichen entspricht den Markierungsvorschriften. Diese doppelte durchgezogene Mittellinie regelt eindeutig und für den durchschnittlichen Verkehrsteilnehmer klar erkennbar, dass nicht nach Links abgebogen oder eingebogen werden darf. Grundsätzlich sind die Verkehrsbehörden dazu angehalten, nicht mehr Beschilderung, Markierung oder Einrichtungen im Straßenraum zu verwenden, als notwendig. Nachdem dieser Bereich der Südlichen Ringstraße insgesamt nicht unfallauffällig ist, sollte aus fachlicher Sicht auf die Schaffung eines „Hindernisses“ für den Längsverkehr verzichtet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Johannes Wegmann  
Amtsleiter